

Allegato (1)


Tab.A "Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate"

R.D. 1126/1925 - Art. 09



Alla Provincia di Latina
Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale
Via Costa n° 1
04100 - LATINA

Al Comune di Fondi



OGGETTO:

Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D.G.R. 6215/96 D.G.R. 3888/98 - Tab. A p.to 9

I sottoscritti FIORE CRESCENZO, nato a Fondi il 27/9/1950 ed ivi residente in via Rene,222 e Saccoccio Fernanda, nata a Fondi il 10/6/1952 ed ivi residente in via Rene,222,in qualità di proprietari,

CHIEDONO

il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori: **condono edilizio immobili in loc. in area sottoposta a vincolo idrogeologico R.D. 3267/23**

Località: Rene

Distinto al Catasto al Foglio13,particella 493

Alla presente si allega in **QUATTRO** copie la seguente documentazione:

- a) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal geologo) comprensive di documentazione fotografica;
- b) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare e sulla movimentazione di terra da effettuare a firma del progettista;
- c) relazione geologica redatta da geologo iscritto all'albo professionale;
- d) elaborato progettuale dell'opera corredato di:
 - planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle aree interessate dalle opere;
 - planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
 - indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione dell'area interessata;
 - sezioni e profilo quotato del terreno "ante e post operam" in scala adeguata;
 - piante, prospetti e sezioni quotate ed in scala adeguata;
- e) copia ricevuta pagamento per spese di istruttoria



Posteitaliane

CONTI CORRENTI POSTALI - RICEVUTA DI VERSAMENTO	
sul C/C N. 12596045	BancoPOSTA
INTESTATO A :	di Euro 154,94
PROVINCIA DI LATINA V.COSTA 1 04100 LT	
CAUSALE :	
SPESE ISTRUTTORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO	
SEZ.01	17/04/2014 ESEGUITO DA :
UPV	55113 FIORE CRESCENZO
C 154,94	INDIRIZZO : VIA RENE 222
TER 7495665	C 2,00 CAP 04022 LOCALITA' FONDI PROV. LT
BOLLO DELL'UFF POSTALE	
<--- 154,94+94 12596045 123>	

Dati Pagamento


Beneficiario Bollettino	PROVINCIA DI LATINA V.COSTA 1 04100 LT
Tipo Operazione	Pagamento Bollettino Postale Bianco
Identificativo transazione	7495665
Riferimento	123
Numero Bollettino	
Importo	154,94 EUR
Commissioni	1,00 EUR
Spese Postali	1,00 EUR
Data Operazione	17/04/2014

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
geometra Antonio di Russo, via Fossella S. Antonio, 24 - Fondi - tel 335/7637316


I sottoscritti autorizzano inoltre il personale tecnico dell'Amministrazione Regionale ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le attività tecniche necessarie al rilascio del prescritto nulla osta per la realizzazione di opere in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

Fondi, 14 aprile 2014

Firma dei richiedenti

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive 'A' followed by a horizontal stroke. The second signature is more complex, starting with a large 'T' and ending with a long, sweeping horizontal stroke.

COMUNE DI FONDI
(PROVINCIA DI LATINA)



RICHIESTA NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO:

CONDONO EDILIZIO IMMOBILI

LOTTO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 13 PARTILELLA 496

Allegato (2)

Tab.A "Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate"

R.D. 1126/1926 – Art. 21

SCHEDE NOTIZIE

E

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato (2)

Tab.A "Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate"

R.D. 1126/1926 - Art. 21

VINCOLO IDROGEOLOGICO

SCHEDA NOTIZIE

SOGGETTO RICHIEDENTE: Sig. Fiore Crescenzo e Saccoccio Fernanda

TITOLO PER LA RICHIESTA: Proprietario

TIPO DI INTERVENTO E SCOPO: Condono edilizio immobili in loc. area sottoposta a vincolo idrogeologico R.D. 3267/23

TIPOLOGIA D'INTERVENTO RICADENTE IN TABELLA :

~~A~~ B C p.to 09

LOCALIZZAZIONE Provincia di Latina

COMUNE DI: Fondi (LT)

LOCALITA' : Rene

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:

CARTA TECNICA REGIONALE: sez. 415010 "Monte San Biagio"

RIFERIMENTI CATASTALI:

FOGLIO N°: 13

PARTICELLA N°: 496

URBANISTICA E VINCOLI

ESTREMI DI PRG – PDF

Lotto minimo: 10.000 mq.

Indice di fabbricabilità: 0.03+0.07

Complessivo :

Per abitazione : 0.03

Per annessi agricoli: 0.07

Altro :

Viabilità di accesso: strada comunale Abitazioni nella zona: sporadiche

Altre infrastrutture civili esistenti o in costruzione nella zona e in aree limitrofe: -

Presenza di impianti potenzialmente a rischio (impianti industriali, dighe o invasi, discariche, ecc.): -

Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi:

Nord uliveto di proprietà confinanti

Sud: stradello privato a servizio anche di abitazioni confinanti

Est: uliveto di proprietà confinanti

Ovest: uliveto di proprietà confinanti

VINCOLI TERRITORIALI ESISTENTI

Vincolo paesistico ex lege 1497/39

Vincolo ex lege 431/85

Vincolo archeologico ex lege 1089/39

Vincolo monumentale ex lege 1089/39

Area naturale protetta:

Piano territoriale paesistico:

Usi civici

Altro :

SI	NO
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

DATA: Fondi 14/4/2014

IL PROGETTISTA



IL RICHIEDENTE

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the applicant.

Comune di Fondi (LT)
Condominio edilizio fabbricato residenziale – F. 17 p.la 1898
RICHIEDENTI: SIGG. FIORE CRESCENZO E SACCOCCIO FERNANDA

SCHEDA NOTIZIE - 2

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Superficie interessata dall'opera: mq. 375
Movimenti di terra eseguiti : mc. 680
Edificazione realizzata: mc. 493.64 di cui mc 228.64 da sanare
Superficie interessata da opere accessorie e strumentali mq.

CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA - CARATTERISTICHE -IDROGEOMORFOLOGICHE

- RISORSE IDRICHE

Bacino idrografico principale: Bacino 29 – Fon-ltr
Acque pubbliche che lambiscono o attraversano il fondo: no
Presenza di sorgenti nel fondo: no....
Profondità della falda acquifera: >50 m

GEOPEDOLOGIA E MORFOLOGIA DEL SUOLO

Profondità del suolo: variabile
Tipo di roccia madre: carbonatica
Permeabilità del suolo: media
Altitudine m.s.l.m. 50
Pendenza: 18%
Esposizione: sud
Stabilità dell'area e potenzialità del dissesto: sito stabile
Fenomeni di dissesto in atto: non rilevati

VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO

Bosco (%):

fustaia di
Ceduo di
età
stato vegetativo

Cespugliato (%)

Prati e pascoli (%)

Colture agrarie (tipo di coltura e %) oliveto e agrumeto

Geologo: Pierluigi Di Russo

